

栗原市地震防災マップ

地域の危険度マップ 一迫地区

宮城県沖地震(運動型)の場合

○この地域の危険度マップは、地域が揺れやすさマップ(宮城県沖地震(運動型))において示された強さ(震度)の揺れとなった場合に、地盤の液化化の影響を含めてどの程度の建物被害(全壊及び半壊相当)が生じるかを100メートルメッシュ毎に評価し、相対的に表示したものです。

○地震の発生の仕方によっては、被害の状況がこれよりも大きくなったり、小さくなったりすることがあります。

○宮城県沖地震(運動型)は、1793年に宮城県沖の広い範囲で発生したと考えられ、次の宮城県沖地震でも起きる可能性があるとされています。マグニチュード 8 を想定しています。

地域の危険度マップとは

■地域の危険度マップ
地域の危険度マップは、地震による被害(人命・被害)の被害の程度に応じてランク分けし、上で、地図に示したものです。具体的には「揺れやすさマップ」を示した際の揺れやすさ(震度)と、地震の発生(震度)の被害を考慮し、各階層の被害率(全壊・半壊)を算出された被害率(全壊・半壊)の割合を「危険度」としています。

○地震による死亡・ケガの原因は何？
宮城県沖地震の発生時の被害は地震発生後の家具、建具による圧死が主です。

○皆さんの生命・財産を守るためには、住居・建築物の耐震化が最も重要です。

建物の耐震化が重要です。

■木造住宅の耐震診断

木造住宅の耐震性は、主に3つのチェックポイントがあるとされています。

- 建てられてから、かなりの年月が経っているか(特に昭和56年以前に建てられたものか)。
- 住宅が過去に大きな災害(地震や水害など)を経験したことがあるか。
- 住宅の構造、形、偏って大きな窓があるなど、耐震に関わる基本的な住宅の性質に問題がないか。

耐震性の判断には建築の専門知識が要求されます。目立った症状が無くても、耐震診断を受けることが重要です。次のような項目に心当たりがある住宅は、特に要注意です。

- ドアあるいは窓を開けたとき、枠と建具との間に著しい縦長の三角形の隙間が空いている。
- ドアあるいは窓の建付けが悪く、建具の開閉が変形のために思うようにいかない。
- 窓の隙間が著しく水平を欠いている。
- 建物の壁面が傾斜しているのが、肉眼でもわかる。
- 床面の傾斜が著しいと感じられる。
- シロアリや成虫(4枚羽根のついたしろあり)が浴室から飛び出す。
- 屋根の棟あるいは軒先が歪んでいる。
- モルタル塗壁に長い斜めのひび割れが入っている。
- 洗面や浴室の土台の一部が老朽化している(腐っているなど)。

家具の地震対策も重要です。

■家具の対策

住宅の全壊を免れても、ガラスの飛散やタンス等の大型家具の転倒、テレビや電子レンジ等の家電製品が飛んでくるといった、日常生活からは想像できない事態によって、思わぬケガをしたり、経路が揺れて火災に巻き込まれたりすることがあります。新烈震中核地震においても負傷者の約割はガラスの飛散や家具類の転倒・落下によるケガによるといわれています。


家具や家電製品の地震対策としては、次のようなものが考えられます。

- 固定器具を用いて家具や家電製品を固定する。
- タンス等の収納物が倒壊するのを防ぐには、扉や扉の閉閉を防ぐ器具を取り付ける。
- 冷蔵庫や食卓を取る場所の近くに、家具や家電製品を置くのを避ける。
- いすや椅子の脚の間に、家具や家電製品を置くのを避ける。
- タンスや家具の裏面に、家具や家電製品を置くのを避ける。
- タンスや家具の裏面に、家具や家電製品を置くのを避ける。
- タンスや家具の裏面に、家具や家電製品を置くのを避ける。
- タンスや家具の裏面に、家具や家電製品を置くのを避ける。
- タンスや家具の裏面に、家具や家電製品を置くのを避ける。

ブロック塀や石塀の地震対策をしましょう

1978年に発生した宮城県沖地震ではブロック塀の倒壊により11名が犠牲になりました。ブロック塀や石塀の構造は、高さ、鉄筋の配置※、必要な厚み、必要な控え壁、基礎の深さなどによって、建築基準法で定められていますが、この基準が守られていないものもあります。また、設置後の年月の経過により雨水がしみこんで鉄筋が錆びるなど劣化が進行しているものもあります。(※ ブロック塀のみは適用される基準)

道路(特に通学路)に面しているブロック塀が倒壊した場合、学童をはじめとする通行人に大きな被害を与える恐れがあります。塀等の工作物の管理責任は所有者にあります。所有するブロック塀・石塀の安全性の点検を行い、必要に応じて撤去や転倒防止対策を行ってください。



※このマップにおいて、市の境界部等で、計算上、色の差がでない箇所があります。

栗原市建設部 建築住宅課
TEL 0228-22-1153 FAX 0228-22-0313