

栗原市地震防災マップ

地域の危険度マップ 一迫地区

どこでも起こりうる直下の地震の場合

○この地域の危険度マップは、地域が揺れやすさマップ(どこでも起こりうる直下の地震)において赤された強さ(震度)の揺れとなった場合に、地盤の液化化の影響を含めた程度の建物被害(全壊及び半壊相当)が生じるかを100メートルメッシュ毎に評価し、相対的に表示したものです。
○防災上の可能性として、県内全域にマグニチュード6.9の地震が発生した場合を想定しました。全域が同時にこのような被害となることを表現しているものではありません。

地域の危険度マップとは

■地域の危険度マップ
地域の危険度マップは、地震による被害(人命・被害)の被害の程度に応じてランク分けし、上で、地図に示したものです。具体的には「揺れやすさマップ」で示した揺れの強さ(震度)の揺れ、地震の液状化の影響を含めた、全県内の被害の程度を100メートルメッシュ毎に評価し、相対的に表示したものです。

○地震による死亡・ケガの要因は何？
震度6以上の地震の揺れによる被害は地震直後の家具、建物による圧死が主です。
○皆さんの生命・財産を守るためには、住居・建築物の耐震化が最も重要です。

建物の耐震化が重要です。

■木造住宅の耐震診断
木造住宅の耐震性は、主に3つのチェックポイントがあるとされています。
○建てられてから、かなりの年月が経っているか(特に昭和56年以前に建てられたものか)。
○住宅が過去に大きな災害(地震や水害など)を経験したことがあるか。
○住宅の構造、形、偏って大きな窓があるなど、耐震に関わる基本的な住宅の性質に問題がないか。

耐震性の判断には建築の専門知識が要求されます。目立った症状が無くても、耐震診断を受けることが重要です。次のような項目に心当たりがある住宅は、特に要注意です。

ドアあるいは窓を開けたとき、枠と建具との間に著しい縦長の三角形の隙間が空いている。
ドアあるいは窓の建付けが悪く、建具の開閉が変形のために思うようにならない。
窓の隙間が著しく水平を欠いている。
建物の壁面が傾斜しているのが、肉眼でもわかる。
床面の傾斜が空いて感じられる。
シロアリや成虫(4枚羽のついたしろあり)が浴室から飛び出す。
屋根の棟あるいは軒先が歪んでいる。
モルタル塗壁に長い斜めのひび割れが入っている。
洗面や浴室の土台の一部が老朽化している(腐っているなど)。


家具の地震対策も重要です。

■家具の対策
住宅の全壊を免れても、ガラスの飛散やタンス等の大型家具の転倒、テレビや電子レンジ等の家電製品が飛んでくるといった、日常生活からは想像できない事態によって、思わぬケガをしたり、建物が揺れて火災に巻き込まれたりすることがあります。新烈震中核地盤においても負傷者の約割はガラスの飛散や家具類の転倒・落下によるケガによるものとされています。
家具や家電製品の地震対策としては、次のようなものが考えられます。

- 固定器具を用いて家具や家電製品を固定する。
- 食器等の破砕物が飛散するのを防ぐために、扉の開閉を防ぐ器具を取り付ける。
- 棚板や食器を取る場所の近くに、家具や家電製品をなるべく置かない。
- いざというときの避難経路の確保に、家具や家電製品をなるべく置かない。
- 家具の裏面に固定する専用の器具の取付を行う。
- 家具の重さ、下に重いもの、上に軽いものを置く。
- 窓枠付近の収納やワーキングローリーフの設置等の定期的なリフォームを行う。
- ガラス窓には飛散防止フィルムを貼る。

ブロック塀や石塀の地震対策をしましょう

1978年に発生した宮城県沖地震ではブロック塀の倒壊により11名が犠牲になりました。ブロック塀や石塀の構造は、高さ、鉄筋の配置、必要な厚み、必要な控え壁、基礎の深さなどによって、建築基準法で定められていますが、この基準が守られていないものもあります。また、設置後の年月の経過により雨水がしみこんで鉄筋が錆びるなど劣化が進行しているものもあります。(※ ブロック塀のみは適用される基準)
道路(特に通学路)に面しているブロック塀が倒壊した場合、学童をはじめとする通行人に大きな被害を与える恐れがあります。塀等の工作物の管理責任は所有者にあります。所有者はブロック塀・石塀の安全性の点検を行い、必要に応じて撤去や転倒防止対策を行ってください。



※このマップにおいて、市の境界部等で、計算上、色の差がでない箇所があります。

＜問い合わせ先＞
栗原市 建設部 建築住宅課
TEL 0228-22-1153 FAX 0228-22-0313