栗原市地震防災マップ

地域の危険度マップ　栗駒地区(1/2)

どこでも起こりうる直下の地震の場合



○ この地域の危険度マップは、地域が揺れやすさマップ（どこでも起こりうる直下の地震）において示された強さ（震度）の揺れとなった場合に、地盤の液状化の影響を含めてどの程度の建物被害（全壊及び半壊相当）が生じるかを100メートルメッシュ毎に評価し、相対的に表示したものです。

○ 防災上の可能性として、県内全域にマグニチュード6.9 の地震が発生した場合を想定しました。全域が同時にこのような被害となることを表現しているものではありません。

地域の危険度マップとは

■　地域の危険度マップ

地域の危険度マップは、地震による建築物（木造）被害を、その被害の程度に応じてランク別けした上で、地図に表したものです。具体的には、「揺れやすさマップ」で示した強さの揺れとなった場合に、地盤の液状化（※1）の影響を含めて、全壊（※2）程度の被害を受けると想定される建築物（木造）の割合を、「危険度」としています。

○地震による死亡・ケガの原因は何？

阪神大震災での死者のうちの約8割は地震直後の家具、建物による圧死といわれています。

○ 皆さんの生命・財産を守るためには、

住宅・建築物の耐震化が極めて重要です。

阪神・淡路大震災の死亡原因

出典：「阪神・淡路大震災調査報告総集編」（阪神・淡路大震災調査報告編集委員会、2000）ほか

建物の耐震化が重要です。

■木造住宅の耐震診断

木造住宅の耐震性は、主に3つのチェックポイントがあると言われています。

○建てられてから、かなりの年月が経っているか（特に昭和56年以前に立てられたものか）。

○住宅が過去に大きな災害（地震や水害など）を経験したことがあるか。

○住宅の構造、形、偏って大きな窓がたくさんあるなど、耐震に関わる基本的な住宅の性質に問題がないか。

耐震性の判断には建築の専門知識が要求されます。目立った症状が無くても、耐震診断を受けることが重要です。次のような項目に心当たりがある住宅は、特に要注意です。

ドアあるいは窓を閉めたとき、枠と建具との間に著しい縦長の三角形の隙間があいている。
ドアあるいは窓の建付けが悪く、建具の開閉が変形のために思うようにいかない。
窓の敷居が著しく水平を欠いている。
建物の壁面が傾斜しているのが、肉眼でもわかる。
床面の傾斜が座っていて感じられる。
シロアリの成虫（4 枚羽根のついたしろあり）が浴室から飛び出す。
屋根の棟あるいは軒先が波打っている。
モルタル塗壁に長い斜めのひび割れが入っている。
流しや浴室の土台の一部が老朽化している（腐っているなど）。

家具の地震対策も重要です。

■　家具の対策

住宅の全壊を免れても、ガラスの飛散やタンス等の大型家具の転倒、テレビや電子レンジ等の家電製品が飛んでくるといった、日常の生活からは想像できない事態によって、思わぬケガをしたり、避難が遅れて火災に巻き込まれたりすることがあります。新潟県中越地震においても負傷者の約5割はガラスの飛散や家具類の転倒・落下によるケガによるといわれています。

家具や家電製品の地震対策としては、次のようなものが考えられます。

◆固定器具を用いて家具や家電製品を固定する。
◆食器等の収納物が飛散することのないように、扉の開閉を防ぐ器具を取り付ける。
◆睡眠や食事を取る場所の近くに、家具や家電製品をなるべく置かない。
◆いざというときの避難経路の近くに、家具や家電製品をなるべく置かない。
◆大きい家具は滑りやすい絨毯や畳の上には置かない。
◆家具の中では、下に重いもの、上に軽いものを置く。
◆造り付けの収納やウォークインクローゼットの設置等の住宅のリフォームを行う。
◆ガラス面には飛散防止フィルムを貼る。

○新潟県中越地震のケガの原因
平成16年（2004年）新潟県中越地震における人的被害に関する現地調査結果（東京消防庁、2004）

凡例

木造建築物の全半壊率

🟩	0～ 3%
🟩	3～ 5%
🟨	5～ 7%
🟧	7～10%
🟧	10～20%
🟥	20%～30%
🟥	30%以上

※このマップにおいて、市の境界部等で、計算上、色の塗られていない箇所があります。

<<問い合わせ先>>
栗原市 建設部 建築住宅課
TEL 0228-22-1153　FAX 0228-22-0313

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。（承認番号　平19総複、第990号）

栗原市地震防災マップ
地域の危険度マップ　栗駒地区(2/2)
どこでも起こりうる直下の地震の場合



地域の危険度マップとは

■　地域の危険度マップ

地域の危険度マップは、地震による建築物（木造）被害を、その被害の程度に応じてランク別けした上で、地図に表したものです。具体的には、「揺れやすさマップ」で示した強さの揺れとなった場合に、地盤の液状化（※1）の影響を含めて、全壊（※2）程度の被害を受けると想定される建築物（木造）の割合を、「危険度」としています。

○地震による死亡・ケガの原因は何？

阪神大震災での死者のうちの約8割は地震直後の家具、建物による圧死といわれています。

○ 皆さんの生命・財産を守るためには、

住宅・建築物の耐震化が極めて重要です。

阪神・淡路大震災の死亡原因

出典：「阪神・淡路大震災調査報告総集編」（阪神・淡路大震災調査報告編集委員会、2000）ほか

家具の地震対策も重要です。

■　家具の対策

住宅の全壊を免れても、ガラスの飛散やタンス等の大型家具の転倒、テレビや電子レンジ等の家電製品が飛んでくるといった、日常の生活からは想像できない事態によって、思わぬケガをしたり、避難が遅れて火災に巻き込まれたりすることがあります。新潟県中越地震においても負傷者の約5割はガラスの飛散や家具類の転倒・落下によるケガによるといわれています。

家具や家電製品の地震対策としては、次のようなものが考えられます。

◆固定器具を用いて家具や家電製品を固定する。
◆食器等の収納物が飛散することのないように、扉の開閉を防ぐ器具を取り付ける。
◆睡眠や食事を取る場所の近くに、家具や家電製品をなるべく置かない。
◆いざというときの避難経路の近くに、家具や家電製品をなるべく置かない。
◆大きい家具は滑りやすい絨毯や畳の上には置かない。
◆家具の中では、下に重いもの、上に軽いものを置く。
◆造り付けの収納やウォークインクローゼットの設置等の住宅のリフォームを行う。
◆ガラス面には飛散防止フィルムを貼る。

○新潟県中越地震のケガの原因
平成16年（2004年）新潟県中越地震における人的被害に関する現地調査結果（東京消防庁、2004）

○ この地域の危険度マップは、地域が揺れやすさマップ（どこでも起こりうる直下の地震）において示された強さ（震度）の揺れとなった場合に、地盤の液状化の影響を含めてどの程度の建物被害（全壊及び半壊相当）が生じるかを100メートルメッシュ毎に評価し、相対的に表示したものです。

○ 防災上の可能性として、県内全域にマグニチュード6.9の地震が発生した場合を想定しました。全域が同時にこのような被害となることを表現しているものではありません。

凡例
木造建築物の全半壊率

🟩 0～ 3%
🟩 3～ 5%
🟨 5～ 7%
🟧 7～10%
🟧 10～20%
🟥 20%～30%
🟥 30%以上

<<問い合わせ先>>
栗原市 建設部 建築住宅課
TEL 0228-22-1153　FAX 0228-22-0313

建物の耐震化が重要です。

■木造住宅の耐震診断

木造住宅の耐震性は、主に3つのチェックポイントがあると言われています。

○建てられてから、かなりの年月が経っているか（特に昭和56年以前に立てられたものか）。
○住宅が過去に大きな災害（地震や水害など）を経験したことがあるか。
○住宅の構造、形、偏って大きな窓がたくさんあるなど、耐震に関わる基本的な住宅の性質に問題がないか。

耐震性の判断には建築の専門知識が要求されます。目立った症状が無くても、耐震診断を受けることが重要です。次のような項目に心当たりがある住宅は、特に要注意です。

ドアあるいは窓を閉めたとき、枠と建具との間に著しい縦長の三角形の隙間があいている。
ドアあるいは窓の建付けが悪く、建具の開閉が変形のために思うようにいかない。
窓の敷居が著しく水平を欠いている。
建物の壁面が傾斜しているのが、肉眼でもわかる。
床面の傾斜が座っていて感じられる。
シロアリの成虫（4 枚羽根のついたしろあり）が浴室から飛び出す。
屋根の棟あるいは軒先が波打っている。
モルタル塗壁に長い斜めのひび割れが入っている。
流しや浴室の土台の一部が老朽化している（腐っているなど）。

※このマップにおいて、市の境界部等で、計算上、色の塗られていない箇所があります。

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。（承認番号　平19総複、第990号）