

## 危険箇所点検結果（令和5年6月実施）

高清水小学校 PTA 生活環境部委員会

夏休み前に各地区の危険箇所点検を実施しましたので、その結果を報告します。

近年、川やため池での事故が多く報道されています。子供だけでの釣り遊びや水遊びは絶対しないよう声掛けをお願いします。また、車両の通行が多くなっています。遊びなどで出かける際、安全に心掛けるよう、声掛けをお願いします。

なお、「場所」欄の表示は、今年度の危険箇所としてあがってきたものです。子供たちが登下校に利用し生活する場所ですので確認をお願いします。安全指導は親の声掛けが第一です。夏休み中及びそれ以降も、安全に子供たちが過ごせるようにご協力をお願いします。

※下線が引いてあるところは、今年度追加したところです。

地区	場 所	状 況	対 策
1区	① 上外沢田の堤(多数) ② 観音橋から外沢田への道路 ③ パブリカ工場、集会所周辺の道 ④ 外沢田木村宅脇T字路 ⑤ 観音橋から瀬峰方面へ向かう道路 ⑥ 四ッ壇から上外沢田に向かうT字路	○ 柵のないところが多く、深いところもある。 ○ 交通量が多く、スピードを出す車、大型車両が多く、見通しも悪い。 ○ 道幅が狭く、草も多く生えており見通しが悪い。 ○ 見通しが悪い。 ○ 急なカーブがあり、スピードを出す車も多い。 ○ 道幅が狭く、見通しが悪い。	声掛け、看板 声掛け、看板 声掛け、看板 声掛け、看板 声掛け、看板 声掛け、看板
2区	① 堤5カ所、大堤2カ所 ② 覚満寺十文字 ③ 萱刈北原十文字 ④ 田尻方面へ向かう道路 ⑤ 2区センター付近T字路 ⑥ 萱刈石川さん宅前 萱刈フラワーガーデン交差点 ⑦ 萱刈武田さん宅 ブロック塀	○ 柵のないところが多く、深いところあり。 ○ 交通事故の心配あり。交通量も多く、スピードを出す車や大型車も多い。 ○ 交通量も多く、スピードを出す車や大型車も多い。 ○ 見通しが悪い。 ○ 交通量が多く、見通しが悪い。 ○ スピードを出す車が多い。  ○ 傾き、亀裂がある。	声掛け、看板 声掛け、看板 声掛け、看板 声掛け、看板 声掛け、看板 声掛け、看板 声掛け、看板
3区	① 千神地区溜池 ② 中の荃住宅 ③ ミニストップ入り口 ④ 高清水食糧前や脇の道路 バイパス合流	○ 柵やガードレールがない。 ○ 車や子どもの飛び出しが多い。 ○ 車の出入りが多い。 ○ 大型車等車両の出入りが多く、バイパスに抜ける車がスピードを出す。	声掛け 声掛け、看板 声掛け、看板 声掛け、看板
4区	① 台町透川橋の西側農道脇(水路を横断する道路の脇) ② 佐藤商店東側十字路 ③ 台町西側ため池 ④ 透川・小山田川の合流点	○ 橋の両側から川に降りることが可能。危険を知らせる看板がない。 ○ 木やビニルハウス、ブロック塀で見通しが悪い。 ○ ガードレールで囲まれているが、一部にガードレールない。看板が壊れている。 ○ 看板が劣化している。	声掛け 声掛け、看板 声掛け、看板
5区	① 神明墓地前 ② 金毘羅様前 ③ バイパスから神明地区への道 ④ 桂葉線と元中学校へ行く交差点 ⑤ 新堤	○ 見通しが悪い。 ○ カーブで見通しが悪い。 ○ 道幅が途中で狭くなる。 ○ 事故になりそうな場面を多く見かける。  ○ かつて死亡事故あり。	声掛け、看板 声掛け、看板 声掛け、看板 声掛け、看板 声掛け、看板
6区	① 牟良佐喜神社下交差点 ② 桂葉線 ③ 旧4号線 ④ 中町交差点 ⑤ 小山下橋両脇 ⑥ 福現寺墓地南	○ 下り坂の交差点のため速度に注意。一時不停止多い。看板が老朽化。 ○ カーブが多い。 ○ 交通量が多く、歩道がない。 ○ 歩道に大きな石の塊があり、登らないように声掛けが必要。 ○ 柵がなく川面まで急傾斜。落差もあり危険。 ○ 坂道が急で危険。	声掛け、看板 声掛け 声掛け 声掛け 声掛け、看板 声掛け、看板
7区	① 熊谷歯科前 ② 旧セブンイレブンから小学校ロータリー前の道路 ③ 4号線下トンネル ④ コミュニティーセンター前 ⑤ 新町交差点	○ 十字路の見通しが悪い ○ 道幅が狭く、交通量が多い。  ○ 薄暗く1人歩きは危ない。 ○ スピードを出す車が多い。 ○ 歩者分離式信号、信号無視をする車がいる。	声掛け 声掛け 声掛け 声掛け 声掛け

8区	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 国見橋からサイボクへの坂道</li> <li>② サイボクのつつじヶ丘</li> <li>③ ローソンに出る新道</li> <li>④ 善光寺入り口</li> <li>⑤ 小学校東門から1つ目の交差点</li> <li>⑥ 飯川重機前の池</li> <li>⑦ 影の沢地区の2つのため池</li> <li>⑧ 国見線から善光寺光沢線への道路, 西側</li> <li>⑨ 国見線から善光寺光沢線へ出るT字路</li> <li>⑩ サイボク近くのため池</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 道幅が狭く, 見通しが悪い。</li> <li>○ カーブで見通しが悪い。</li> <li>○ 八重壁方面から来る車が見えにくい。</li> <li>○ カーブがあり, 築館方面の車が見えない。</li> <li>○ 坂から下りてくる車が一時停止しない。</li> <li>○ 水は少ないが, 柵がない。</li> <li>○ 道路に面しており, 柵がない部分もあり, 危険。</li> <li>○ 木が道路に生い茂り, 道幅が狭まっている。見通しも悪い。</li> <li>○ 木が伸びており, 北側からの見通しが悪い。</li> <li>○ 柵がなく危険。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>声掛け</li> <li>声掛け</li> <li>声掛け</li> <li>声掛け, 看板</li> <li>声掛け, 看板</li> <li>声掛け, 看板</li> <li>声掛け</li> <li>声掛け, 看板</li> <li>声掛け, 看板</li> </ul>
9区	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 高橋製作所脇T字路</li> <li>② 善光寺川 (くにみばし)</li> <li>③ 元ニツ井戸住宅前のT字路</li> <li>④ 保育所前交差点</li> <li>⑤ 診療所裏駐車場, 交差点</li> <li>⑥ いちょう館入り口</li> <li>⑦ 木川田商店前 (新幹線下)</li> <li>⑧ <u>上佐野80 県道1号</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 坂の上であり, 見通しが悪い。<u>看板が破損。</u></li> <li>○ 雨で増水すると, 堰が2か所あり危険。<u>看板破損。</u></li> <li>○ 道幅が狭く, 坂になっていて見通しが悪い。</li> <li>○ 交通量が多く, 園児の送迎で出入りも激しく危険。</li> <li>○ 見通しが悪く危険。</li> <li>○ 交通量が多く危険。</li> <li>※ <u>この他に中佐野にも看板がある。</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>看板</li> <li>看板</li> <li>看板</li> <li>看板</li> <li>看板</li> <li>看板</li> <li>看板</li> <li>看板</li> </ul>
10区	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 一条商店前の変形十字路</li> <li>② 丸三公園交差点</li> <li>③ 土屋だんご屋前の十字路</li> <li>④ お濠り公園</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 見通しが悪く危険。</li> <li>○ 朝の通勤通学, 夕方の帰宅時間に通行量が多い。トラックも通る。</li> <li>○ 一時停止をせずに通る車が多い。見通しが悪い。</li> <li>○ 小学生が多く遊んでいる。飛び出しがある。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>声掛け</li> <li>声掛け, 看板</li> <li>声掛け</li> <li>声掛け</li> </ul>
11区	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 西浅野近く堤</li> <li>② 堰田, 川島宅前</li> <li>③ 玖光院墓地参道</li> <li>④ 小山田川の堤</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ R3年, 死亡事故があった。</li> <li>○ 坂道, カーブで見通しが悪い。</li> <li>○ 坂が急, 以前に死亡事故あり。</li> <li>○ 深さがあり, 危険。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>看板</li> <li>看板</li> <li>看板</li> <li>看板</li> </ul>
12区	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 中里T字路</li> <li>② 12区集会所のため池 (2ヶ所)</li> <li>③ 旧新世フーズ裏ため池</li> <li>④ 中里地区ガード下</li> <li>⑤ カナディアの脇道</li> <li>⑥ ローソン脇から瀬峰に向かう道路</li> <li>⑦ 八重壁カラオケハウス付近のカーブ</li> <li>⑧ 八重壁バス停付近の十字路</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 横断歩道がなく通行量多い。木, 草で見通し悪い。</li> <li>○ ガードレールが途中までで深い。</li> <li>○ 釣り人あり。柵がない。</li> <li>○ 亀裂, 段差あり。</li> <li>○ 道幅が狭く, 薄暗い。</li> <li>○ スピードを出す車が多い。</li> <li>○ 見通しが悪く, ミラーが見えない。</li> <li>○ 草で見通しが悪く, 死角になっている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>声掛け</li> <li>声掛け, 看板</li> <li>声掛け</li> <li>声掛け</li> <li>声掛け</li> <li>声掛け</li> <li>声掛け, 看板</li> <li>声掛け, 看板</li> </ul>
13区	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 要ノ森の橋</li> <li>② 手取堤</li> <li>③ 県道167号高清水線 古川一迫線交差点</li> <li>④ 県道167号T字交差点</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 大雨で冠水の危険あり。</li> <li>○ 釣り人多数 (小学生~大人まで)</li> <li>○ 一時不停止, 事故多い。</li> <li>○ スピードを出す車が多い。左右見通し悪い。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>声掛け, 看板</li> <li>声掛け, 看板</li> <li>声掛け, 看板</li> <li>声掛け, 看板</li> </ul>

